

KNAUF SPRAYKONTAKT® - PRIMAIRE D'AHÉRENCE



KNAUF SPRAYKONTAKT® - PRIMAIRE D'AHÉRENCE

Enduits Knauf

Knauf Spraykontakt® est un primaire d'adhérence prêt à l'emploi pour le collage de doublage sur béton, à base de résines synthétiques en dispersion avec charges spéciales très fines.

> Applications

En travaux intérieurs, à utiliser sur béton, comme primaire d'adhérence avant collage d'un doublage.

Il est recommandé en travaux intérieurs pour les bétons coulés sur site et éléments préfabriqués en béton, les murs en briques, les bétons cellulaires et les blocs silico-calcaires.

+ Les + Knauf

- Prêt à l'emploi
- Application à la machine avec appareil Airless (par ex. PFT Samba), pompe à vis (par ex. PFT Swing) ou pulvérisateur à pression (5 bar environ)
- Application à la main au rouleau à poil court ou à la brosse
- Séchage rapide
- Consommation 120 à 150 g/m² soit 75 m² par seau
- Couleur orange

> Caractéristiques techniques

STOCKAGE :

- 12 mois au frais et à l'abri du gel dans son emballage d'origine.
- Refermer hermétiquement les récipients entamés.
- Protéger des rayons directs du soleil ou des effets de la chaleur.

CONDITIONNEMENT : Seau de 10 kg



> Guide de mise en œuvre

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être :

- résistant, sec, solide et suffisamment rigide ;
- exempt de poussière, de particules résiduelles, d'agent de décoffrage ou produit de cure, balèbres, saleté et efflorescences préjudiciables à une bonne tenue ;
- ne pas être hydrophobe et absorber uniformément.

L'humidité résiduelle maximale admissible pour le béton normal est de 4 %.

MISE EN OEUVRE :

- Protéger les éléments de construction au contact des surfaces à traiter avant le début des travaux (fenêtres, portes, etc.).

Knauf Spraykontakt® est prêt à l'emploi et est appliqué non dilué sur le support par pulvérisation mécanique ou à l'aide d'un rouleau à poil court, une brosse. Mélanger avant l'application.

MACHINES ET ÉQUIPEMENT :

Appareil Airless (par ex. PFT Samba), pompe à vis (par ex. PFT Swing) ou pulvérisateur à pression (5 bar mini).

TEMPS DE SÉCHAGE :

Le produit est à séchage rapide. Après l'application il faut compter une durée de séchage, habituellement de 2 à 5 heures, jusqu'à la formation d'une pellicule (sec au toucher).

Le séchage dépend de la température ambiante et de l'humidité relative, il peut varier en fonction de ces données. Par 20 °C et 65 % d'humidité relative : 2 heures.

La durée du séchage sera rallongée en fonction de conditions de chantier froides et humides.

Les supports très absorbants réduisent le temps de séchage.

TEMPÉRATURE DE MISE EN OEUVRE :

La température ambiante et celle du support ne doivent pas descendre en dessous de 5 °C pendant la mise en oeuvre et jusqu'au séchage complet du primaire.

RECOMMANDATIONS POUR LE COLLAGE DU DOUBLAGE :

Avant le collage du doublage, il convient d'attendre le séchage complet de Knauf Spraykontakt® (environ 2 heures par 20 °C et 65 % HR).

Le délai entre le séchage de Knauf Spraykontakt® et le début du collage doit être le plus court possible en raison des dépôts éventuels de poussière sur le chantier (environ 48 heures).

NETTOYAGE :

Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation. Les taches fraîches de Knauf Spraykontakt® (pulvérisateur ou autre) peuvent être nettoyées à l'eau.

Les taches sèches peuvent être éliminées avec un chiffon humide après ramollissement.

Knauf Spraykontakt® ne doit pas être dilué ni mélangé avec un autre produit au risque de voir ses propriétés

fortement altérées.

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

